



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI CINTE TESINO

SCHEDE EDIFICI

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER IL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Secondo art. 104 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 ' Legge provinciale per il governo del territorio ' e s.m.i.



Settembre 2016

ing. GIANLUCA BUSANA

**SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Per l'edilizia e l'ambiente**

*Via di Pietrastretta, 93
38122 TRENTO
tel.: +39.348.4928272
fax: +39.0461.090520*

e-mail: g.busana@studiobusana.it - www.studiobusana.it



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Ai Melchiorretti		scheda n°: 001		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 396	p.f.: 3360/2	
Latitudine: 46° 02,011'	Longitudine: 11° 36,378'		Altitudine: 1122	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
03/027/145

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☒ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	9,00x4,50				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Ai Melchiorretti		scheda n°: 001		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 396	p.f.: 3360/2	
Latitudine: 46° 02,011'	Longitudine: 11° 36,378'		Altitudine: 1122	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☒ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☒ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Mantenere il rivestimento ligneo sul volume aggiunto laterale			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Ai Melchiorretti		scheda n°: 002		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 394	p.f.: 3361	
Latitudine: 46° 02,038'	Longitudine: 11° 36,353'		Altitudine: 1121	

PROSPETTI



Codici precedenti:
034/028/147

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	4,50x4,50				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Edificio presente nella cartografia aerea del 1965				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Ai Melchiorretti		scheda n°: 002		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 394	p.f.: 3361	
Latitudine: 46° 02,038'	Longitudine: 11° 36,353'		Altitudine: 1121	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐		

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo	
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato	
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo	☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco		
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre		

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Colle della mazzella e parte alle calcare		scheda n°: 003	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 309	p.f.: 3446	
Latitudine: 46° 02,270'	Longitudine: 11° 36,188'	Altitudine: 1142	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
05/0331/179

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1900-1950

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☒ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,00x8,50				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	L'edificio è nato come ricovero per gli animali dei soldati al piano terra e come camere di sosta per i soldati stessi al primo piano				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Colle della mazzella e alla calcare		scheda n°: 003	B
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 309	p.f.: 3446	
Latitudine: 46° 02,270'	Longitudine: 11° 36,188'	Altitudine: 1142	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☒ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☒ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Coll del latte		scheda n°: 004		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 356	p.f.: 3326/1	
Latitudine: 46° 01,808'	Longitudine: 11° 36,584'		Altitudine: 1131	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
07/033/171

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	5,00x9,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Coll del latte		scheda n°: 004		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 356	p.f.: 3326/1	
Latitudine: 46° 01,808'	Longitudine: 11° 36,584'		Altitudine: 1131	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☒ Tegole in argilla	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☒ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☒ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☒ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☒ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Coll del latte		scheda n°: 005		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 355/1-2	p.f.: 3329-3330	
Latitudine: 46° 01,830'	Longitudine: 11° 36,480'		Altitudine: 1130	

PROSPETTI



Codici precedenti:
08/034/173

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO:

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,30x6,70				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Coll del latte		scheda n°: 005		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 355/1-2	p.f.: 3329-3330	
Latitudine: 46° 01,830'	Longitudine: 11° 36,480'		Altitudine: 1130	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Pianari		scheda n°: 006		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 336	p.f.: 1313/3	
Latitudine: 46° 03,537'	Longitudine: 11° 37,446'		Altitudine: 707	

PROSPETTI



Codici precedenti:
09/038/004

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☒ fondovalle	☐ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☒ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☒ mulino	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	10,00x8,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☒ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Nell'intorno sono ancora presenti le canalizzazioni con gli argini in sasso per il passaggio dell'acqua				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Pianari		scheda n°: 006		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 336		p.f.: 1313/3
Latitudine: 46° 03,537'		Longitudine: 11° 37,446'		Altitudine: 707

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐		

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Risulta essenziale mantenere e conservare tutte le tracce relative all'attività del mulino, comprese le canalizzazioni di derivazione dal Grigno per l'acqua			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Pianari		scheda n°: 007		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 478	p.f.: 1304	
Latitudine: 46° 03,598'		Longitudine: 11° 37,372'		Altitudine: 715

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
10/039/004

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	7,00x4,00				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile la rimozione dei tamponamenti in calcestruzzo a vista e il ripristino di quelli in legno				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Pianari		scheda n°: 007		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 478	p.f.: 1304	
Latitudine: 46° 03,598'	Longitudine: 11° 37,372'		Altitudine: 715	

FACCIATE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☒ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☒ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Campi storti		scheda n°: 008		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 264/1-3	p.f.: 2702/1-3	
Latitudine: 46° 02,983'	Longitudine: 11° 37,519'		Altitudine: 738	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
11/040/024

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **B2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☒ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	8,50x7,50				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☒ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile la rimozione o il mascheramento dei tamponamenti e dei consolidamenti in calcestruzzo nonché la sostituzione della scala esterna con una in legno				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Campi storti		scheda n°: 008		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 264/1-3	p.f.: 2702/1-3	
Latitudine: 46° 02,983'	Longitudine: 11° 37,519'		Altitudine: 738	

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☒ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☒ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☒ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☒ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Sono presenti ancora i vecchi supporti per il collegamento elettrico			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'ortiche		scheda n°: 009		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 349	p.f.: 2815/9	
Latitudine: 46° 02,973'	Longitudine: 11° 37,638'		Altitudine: 750	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
12/041/022

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☐ mezzacosta	☐ alpeggio	☒ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	7,00x9,50				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'ortiche		scheda n°: 009		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 349	p.f.: 2815/9	
Latitudine: 46° 02,973'	Longitudine: 11° 37,638'		Altitudine: 750	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☒ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☒ ballatoio	☒ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	La presenza di un rosaio rampicante caratterizza notevolmente la facciata principale come la nicchia contenente elementi religiosi			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'ortiche		scheda n°: 010		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 387	p.f.: 2808	
Latitudine: 46° 02,970'	Longitudine: 11° 37,650'		Altitudine: 750	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
13/042/023

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☐ mezzacosta	☐ alpeggio	☒ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	5,00x6,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile siostituire il comignolo con una tipologia ammessa				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'ortiche		scheda n°: 010		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 387		p.f.: 2808
Latitudine: 46° 02,970'		Longitudine: 11° 37,650'		Altitudine: 750

FACCIATE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Sono presenti rosai e viti rampicanti sulle facciate e gli architravi sono ancora realizzati con assi orizzontali			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'ortiche		scheda n°: 011		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 265	p.f.: 2816	
Latitudine: 46° 02,939'	Longitudine: 11° 37,679'		Altitudine: 742	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale

Codici precedenti:
03/027/145

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☐ mezzacosta	☐ alpeggio	☒ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	4,20x5,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile sostituire o mascherare le parti realizzate in calcestruzzo				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'ortiche		scheda n°: 011		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 265	p.f.: 2816	
Latitudine: 46° 02,939'	Longitudine: 11° 37,679'		Altitudine: 742	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle dell'orso		scheda n°: 012		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 263/4-5	p.f.: 2631/2	
Latitudine: 46° 03,113'	Longitudine: 11° 37,219'		Altitudine: 777	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
16/046/043

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☒ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	16,50x6,00				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle dell'orso		scheda n°: 012		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 263/4-5	p.f.: 2631/2	
Latitudine: 46° 03,113'	Longitudine: 11° 37,219'		Altitudine: 777	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☒ pozzo	☐ stalla	☒ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☒ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☒ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☒ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Su uno dei prospetti laterali è presente un affresco di tipo religioso E' presenta una fonte-pozzo nelle vicinanze			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'artiche		scheda n°: 013		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 335	p.f.: 2733	
Latitudine: 46° 02,826'	Longitudine: 11° 37,451'		Altitudine: 741	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
17/047/027

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,50x9,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Val d'artiche		scheda n°: 013		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 335	p.f.: 2733	
Latitudine: 46° 02,826'	Longitudine: 11° 37,451'		Altitudine: 741	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☒ Tegole laterizio		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☒ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Le aperture del sottotetto sono ancora quelle con la partizione originale. I rifacimenti in calcestruzzo a vista dovrebbero essere sostituiti con murature tradizionali			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Le polse		scheda n°: 014		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 386	p.f.: 2830	
Latitudine: 46° 02,853'	Longitudine: 11° 37,818'		Altitudine: 634	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
19/049/011

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **B3**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☒ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	13,00x8,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☒ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Le polse		scheda n°: 014		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 386	p.f.: 2830	
Latitudine: 46° 02,853'	Longitudine: 11° 37,818'		Altitudine: 634	

FACCIATE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☒ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☒ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☒ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☒ metallo	☐	
Elementi di pregio:	A piano terra presenta una serie di porticati voltati su tutto il lato lungo dell'edificio. Nel sottotetto sono presenti in parte i graticci per l'asciugatura del fieno			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Le polse		scheda n°: 015		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 385	p.f.: 2826/1	
Latitudine: 46° 02,853'	Longitudine: 11° 37,761'		Altitudine: 666	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale

Codici precedenti:
20/050/010

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	8,00x8,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione degli elementi in calcestruzzo con elementi tradizionali				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Le polse		scheda n°: 015		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 385	p.f.: 2826/1	
Latitudine: 46° 02,853'	Longitudine: 11° 37,761'		Altitudine: 666	

FACCIATE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☒ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☒ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	E' presente un camino in lamiera a piano terra			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Prac		scheda n°: 016		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 263/2-8	p.f.: 263/9	
Latitudine: 46° 02,945	Longitudine: 11° 37,196'		Altitudine: 728	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
22/052/039

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	4,00x8,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione delle strutture a vista in calcestruzzo con strutture di tipo tradizionale compatibili con quelle già presenti				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Prac		scheda n°: 016		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 263/2-8	p.f.: 263/9	
Latitudine: 46° 02,945	Longitudine: 11° 37,196'		Altitudine: 728	

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☒ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☒ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Ai Marei		scheda n°: 017		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: —	p.f.: 2276	
Latitudine: 46° 02,726'	Longitudine: 11° 37,225'		Altitudine: 682	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
23/054/034

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	10,50x12,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione delle strutture in calcestruzzo a vista con strutture di tipo tradizionali compatibili con quelle presenti				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Ai Marei		scheda n°: 017		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: —		p.f.: 2276
Latitudine: 46° 02,726'		Longitudine: 11° 37,225'		Altitudine: 682

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☒ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☒ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Le grandi aperture del sottotetto e le strutture in legnotestinomiano l'uso dello spesso come deposito per il fieno			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla mesa		scheda n°: 018		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 354	p.f.: 3283/10	
Latitudine: 46° 02,508'	Longitudine: 11° 37,401'		Altitudine: 661	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
24/055/031

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	7,50x5,50				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla mesa		scheda n°: 018		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 354	p.f.: 3283/10	
Latitudine: 46° 02,508'	Longitudine: 11° 37,401'		Altitudine: 661	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☒ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☒ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☒ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☒ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Presenta ancora il camino in lamiera a piano terra			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla mesa		scheda n°: 019		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 273/1-2	p.f.: 2911/7	
Latitudine: 46° 02,488'	Longitudine: 11° 37,415'		Altitudine: 655	

PROSPETTI



Codici precedenti:
25/056/029

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	7,00x8,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla mesa		scheda n°: 019		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 273/1-2	p.f.: 2911/7	
Latitudine: 46° 02,488'	Longitudine: 11° 37,415'		Altitudine: 655	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo	
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato	
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo	☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco		
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre		

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Navinai		scheda n°: 020		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 269—270	p.f.: 2865	
Latitudine: 46° 02,617'	Longitudine: 11° 37,684'		Altitudine: 637	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
26/057/015

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☒ N	☐ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	13,00x10,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☒ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile la sostituzione dei tamponamenti e i rinforzi in calcestruzzo con elementi più tradizionali				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Navinai		scheda n°: 020		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 269—270	p.f.: 2865	
Latitudine: 46° 02,617'	Longitudine: 11° 37,684'	Altitudine: 637		

FACCIATE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☒ pozzo	☐ stalla	☒ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☒ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☒ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☒ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Le porte in legno esterne sono da tenere in considerazione			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Campi storti		scheda n°: 021		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 370	p.f.: 2638/5	
Latitudine: 46° 03,005'	Longitudine: 11° 37,452'		Altitudine: 765	

PROSPETTI



Codici precedenti:
29/060/026

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☐ mezzacosta	☒ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	7,00x4,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Campi storti		scheda n°: 021		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 370	p.f.: 2638/5	
Latitudine: 46° 03,005'	Longitudine: 11° 37,452'		Altitudine: 765	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☒ Tegole in cotto		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☒ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				




CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Canè e Mortise		scheda n°: 022		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 247/10	p.f.: 1334	
Latitudine: 46° 03,468'	Longitudine: 11° 37,419'		Altitudine: 691	

PROSPETTI



Codici precedenti:
30/061/005

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☒ fondovalle	☐ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☒ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☒ mulino	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,60x12,50				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Canè e Mortise		scheda n°: 022		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 247/10	p.f.: 1334	
Latitudine: 46° 03,468'	Longitudine: 11° 37,419'		Altitudine: 691	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☒ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Sono ancora identificabili i muri di canalizzazione dell'acqua portata alle pale del mulino			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Prauselli		scheda n°: 023	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: —	p.f.: 1572	
Latitudine: 46° 03,278'	Longitudine: 11° 37,353'	Altitudine: 720	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
31/062/008

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI (allegato 1): **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	10,00x5,50				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile la sostituzione di tutti gli elementi in calcestruzzo con elementi più tradizionali compatibili con le tipologie degli edifici tradizionali limitrofi				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Prauselli		scheda n°: 023		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: —		p.f.: 1572
Latitudine: 46° 03,278'		Longitudine: 11° 37,353'		Altitudine: 720

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☒ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☒ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☒ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☒ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Soravigo		scheda n°: 024		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 381	p.f.: 209/2	
Latitudine: 46° 03,393'		Longitudine: 11° 36,631'		Altitudine: 897

PROSPETTI



Codici precedenti:
33/064/093

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,70x5,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Soravigo		scheda n°: 024		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 381	p.f.: 209/2	
Latitudine: 46° 03,393'	Longitudine: 11° 36,631'		Altitudine: 897	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☒ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☒ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☒ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle del capitello		scheda n°: 025		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 365/1-2—506	p.f.: 1791/1-2	
Latitudine: 46° 02,969'	Longitudine: 11° 36,602'		Altitudine: 1017	

PROSPETTI



Prospetto principale



Pertinenza



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
36/068/102

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	13,00x6,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Edificio p.ed.365/1 e 365/2 Accessorio p.ed. 506				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle del capitello		scheda n°: 025		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 365/1-2—506	p.f.: 1791/1-2	
Latitudine: 46° 02,969'	Longitudine: 11° 36,602'		Altitudine: 1017	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☒ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☒ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Elementi di allaccio per l'elettricità originali			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle del capitello		scheda n°: 026	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 249/8	p.f.: 2004/2	
Latitudine: 46° 02,899'	Longitudine: 11° 36,614'	Altitudine: 1001	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
37/069/100

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☒ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	8,00x4,00				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle del capitello		scheda n°: 026		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 249/8	p.f.: 2004/2	
Latitudine: 46° 02,899'	Longitudine: 11° 36,614'		Altitudine: 1001	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☒ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☒ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☒ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☒ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	E' presente un affresco di carattere religioso su una facciata			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle di casata		scheda n°: 027		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 247/12	p.f.: 1708	
Latitudine: 46° 03,153'	Longitudine: 11° 36,797'		Altitudine: 928	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
38/070/092

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	11,50x5,50				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Valle di casata		scheda n°: 027		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 247/12	p.f.: 1708	
Latitudine: 46° 03,153'	Longitudine: 11° 36,797'		Altitudine: 928	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☒ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☒ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☒ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☒ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☒ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Architravi in pietra ad arco ribassato			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Priare		scheda n°: 028		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 250/1	p.f.: 3971	
Latitudine: 46° 02,811'		Longitudine: 11° 36,921'		Altitudine: 841

PROSPETTI



Codici precedenti:
39/076/076

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	10,00x8,00 4,00x6,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		

NOTE:



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Priare		scheda n°: 028		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 250/1	p.f.: 3971	
Latitudine: 46° 02,811'	Longitudine: 11° 36,921'		Altitudine: 841	

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☒ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 029		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 288	p.f.: 3207	
Latitudine: 46° 02,175'	Longitudine: 11° 37,223'		Altitudine: 845	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
40/077/063

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	12,00x6,00				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile la sostituzione degli elementi realizzati in calcestruzzo con elementi realizzati secondo materiali e tecniche tradizionali				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 029		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 288	p.f.: 3207	
Latitudine: 46° 02,175'	Longitudine: 11° 37,223'		Altitudine: 845	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Architravi in pietra ad arco ribassato			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 030		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 289/1	p.f.: 3247	
Latitudine: 46° 02,212'	Longitudine: 11° 37,229'		Altitudine: 843	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
41/078/068

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A3**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	12,50x6,50				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovin	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Data la tipologia assolutamente unica risulta necessario verificare se l'intonaco è stato realizzato successivamente e se la muratura sottostante è di tipologia a vista				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 030		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 289/1	p.f.: 3247	
Latitudine: 46° 02,212'	Longitudine: 11° 37,229'		Altitudine: 843	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 031		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 258	p.f.: 3247	
Latitudine: 46° 02,212'	Longitudine: 11° 37,229'		Altitudine: 843	

PROSPETTI



Codici precedenti:
42/079/056

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI (allegato 1): **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	8,00x15,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Parzialmente demolito Si trova in corrispondenza di una strettoia stradale				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 031		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 258	p.f.: 3247	
Latitudine: 46° 02,212'	Longitudine: 11° 37,229'		Altitudine: 843	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☒ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Possiede architravi in legno			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 032	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 275/1	p.f.: —	
Latitudine: 46° 02,577'	Longitudine: 11° 37,082'	Altitudine: 770	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
43/080/052

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	8,50x6,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☒ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	L'edificio risulta snaturato dalla presenza del poggolo in calcestruzzo e dalla sopraelevazione del sottotetto. L'edificio dovrebbe essere correttamente riportato alle sue misure originarie				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 032		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 275/1	p.f.: —	
Latitudine: 46° 02,577'	Longitudine: 11° 37,082'	Altitudine: 770		

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☒ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☒ Poggiolo in CA		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☒ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☒ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☒ poggioli	☐	
Scale esterne:	☒ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 033		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 524 - 526	p.f.: 2953/4 - 2932/6	
Latitudine: 46° 02,571'	Longitudine: 11° 37,118'		Altitudine: 778	

PROSPETTI




Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
45/083/051

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A3**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,50x3,20 - 3.20x5,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☐ simmetrica	☒ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione delle strutture in calcestruzzo a vista con strutture tradizionali riscontrabili negli edifici tradizionali limitrofi. Anche il poggolo va sostituito.				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 033		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 524 - 526		p.f.: 2953/4 - 2932/6
Latitudine: 46° 02,571'		Longitudine: 11° 37,118'		Altitudine: 778

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☒ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☒ Intonaco/CA	
Grate:	☒ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☒ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☒ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 034		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 278	p.f.: 3004	
Latitudine: 46° 02,500'	Longitudine: 11° 37,142'		Altitudine: 779	

PROSPETTI



Codici precedenti:
46/084/050

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,30x12,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 034		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 278	p.f.: 3004	
Latitudine: 46° 02,500'	Longitudine: 11° 37,142'		Altitudine: 779	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 035		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 284/2	p.f.: 3097/2	
Latitudine: 46° 02,385'		Longitudine: 11° 37,183'		Altitudine: 790

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
47/085/047

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI : **B3**

Periodo:
1900-1950

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	13,00x6,00 - 5,00x6,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☒ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta necessario sostituire la canna fumaria esterna e il comignolo in prefabbricato con una tipologia più consona a quelle tradizionali				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 035		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 284/2	p.f.: 3097/2	
Latitudine: 46° 02,385'	Longitudine: 11° 37,183'		Altitudine: 790	

FACCIAE

Basamento:	☒ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☒ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☒ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☒ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☒ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☒ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☒ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☒ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 036	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 486	p.f.: 3097/2	
Latitudine: 46° 02,384'	Longitudine: 11° 37,176'	Altitudine: 789	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale

Codici precedenti:
48/086/046

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**
INTERVENTI AMMESSI: **B2**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☒ prato	☐ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	9,50x7,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione degli elementi in calcestruzzo a vista con elementi riscontrabili nelle tipologie tradizionali limitrofe				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 036		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 486	p.f.: 3097/2	
Latitudine: 46° 02,384'	Longitudine: 11° 37,176'		Altitudine: 789	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☒ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☒ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☒ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☒ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 037	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 487	p.f.: 3101/1	
Latitudine: 46° 02,392'	Longitudine: 11° 37,201'	Altitudine: 785	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
49/087/048

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **B3**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☒ N	☐ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☒ Autorimes.	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ Autorimes.	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	5,00x5,50				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☒ 1	☐ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Risulta auspicabile la sostituzione delle strutture in calcestruzzo a vista con strutture tradizionali come la sostituzione del manto di copertura con uno riscontrabile nelle tipologie tradizionali limitrofe				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 037		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 487	p.f.: 3101/1	
Latitudine: 46° 02,392'	Longitudine: 11° 37,201'		Altitudine: 785	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☒ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☒ Intonaco/CA	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				




CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Priare		scheda n°: 038		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 251	p.f.: 2170	
Latitudine: 46° 02,600'		Longitudine: 11° 36,840'		Altitudine: 834

PROSPETTI



Codici precedenti:
50/088/083

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	10,00x6,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Priare		scheda n°: 038	B
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 251	p.f.: 2170	
Latitudine: 46° 02,600'	Longitudine: 11° 36,840'	Altitudine: 834	

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☒ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Sono presenti gli architravi con assi di legno a piano terra e in pietra ad arco ribassato al primo piano			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Bosco Forinello		scheda n°: 039		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 280/1	p.f.: 3043/4	
Latitudine: 46° 02,452'	Longitudine: 11° 36,945'		Altitudine: 888	

PROSPETTI



Codici precedenti:
51/089/081

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	9,50x7,00				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Bosco Forinello		scheda n°: 039		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 280/1	p.f.: 3043/4	
Latitudine: 46° 02,452'	Longitudine: 11° 36,945'		Altitudine: 888	

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Bosco Forinello		scheda n°: 040		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 280/2	p.f.: 3043/3	
Latitudine: 46° 02,446'	Longitudine: 11° 36,950'		Altitudine: 888	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto prinipale



Prospetto laterale



Prospetto posteriore

Codici precedenti:
52/090/082

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	9,50x7,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☐ corpo unico	☒ corpo doppio	☒ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☐ rett. regolare	☒ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione delle strutture in calcestruzzo a vista con strutture realizzate in modo tradizionale, anche in continuità con l'esistente				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Bosco Forinello		scheda n°: 040		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 280/2	p.f.: 3043/3	
Latitudine: 46° 02,446'	Longitudine: 11° 36,950'		Altitudine: 888	

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☒ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☒ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☒ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☒ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 041	A
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 287	p.f.: —	
Latitudine: 46° 02,139'	Longitudine: 11° 37,072'	Altitudine: 918	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
53/091/078

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1900-1950

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☐ maso	☒ fienile	☒ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☒ fienile	☒ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	6,00x5,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Unico esempio di block-bau presente, si consiglia un accurato studio della tipologia per meglio riprodurre tecniche e soluzioni costruttive compatibili con l'esistente				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 041		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 287	p.f.: —	
Latitudine: 46° 02,139'	Longitudine: 11° 37,072'		Altitudine: 918	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☒ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☐		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☒ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☒ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☒ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Particolare la maniglia in legno della porta di accesso al fienile			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 042		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 287	p.f.: —	
Latitudine: 46° 02,135'	Longitudine: 11° 37,089'		Altitudine: 918	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
54/092/211

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **A1**

Periodo:
1900-1950

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☒ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	4,00x4,00				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☒ 1	☐ 2	☐ 3 o più	☒ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	Si auspica la sostituzione delle strutture in calcestruzzo a vista con strutture tradizionali riscontrabili negli edifici tradizionali limitrofi				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 042	B
Comune catastale: Cinte Tesino	p.ed.: 287	p.f.: —	
Latitudine: 46° 02,135'	Longitudine: 11° 37,089'	Altitudine: 918	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☒ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☒ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi
	☐ onduline	☐ coppo	☐
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%
			☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera
			☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☒ lamiera
			☐ singola
			☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☒ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☒ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Al'Gason		scheda n°: 043		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 352	p.f.: 2264	
Latitudine: 46° 02,726'	Longitudine: 11° 37,094'		Altitudine: 761	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
55/093/055

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISANAMENTO**

INTERVENTI AMMESSI: **A3**

Periodo:
1800-1850

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☒ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☒ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☒ sotto-utilizzato	☐ abbandono		
Dimensioni indicative:	7,00x10,00				
Conservazione:	☒ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☒ lesioni localizzate		
	☒ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Al'Gason		scheda n°: 043		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 352		p.f.: 2264
Latitudine: 46° 02,726'		Longitudine: 11° 37,094'		Altitudine: 761

FACCIATE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☒ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☒ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☒ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☒ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☒ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☒ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☒ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☒ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Gli architravi sono in pietra ed arco a sesto ribassato			



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 044		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 525	p.f.: 2953/4	
Latitudine: 46° 02,569'	Longitudine: 11° 37,090'		Altitudine: 774	

PROSPETTI



Prospetto principale



Prospetto posteriore



Prospetto laterale



Prospetto laterale

Codici precedenti:
56/094/212

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **B1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☐ isolato	☒ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☐ bosco	☒ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☒ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☒ N	☐ S	☐ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☐ maso	☒ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☒ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☒ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	4,40x5,50				
Conservazione:	☐ buona	☒ degradato	☐ ricostruito	☐ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☒ 1	☐ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☐ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☒ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:	La tipologia in legno deve rimanere anche in fase di recupero dell'edificio				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Alla grigola		scheda n°: 044		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 525	p.f.: 2953/4	
Latitudine: 46° 02,569'	Longitudine: 11° 37,090'		Altitudine: 774	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☐ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☒ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☒ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☐ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata		
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi		
	☐ onduline	☐ coppo	☒ Tegole in laterizio		
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%	
Grondaia:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐	
Mantovana:	☒ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola	☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni		
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV		
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto		

APERTURE

Serramenti:	☒ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☒ legno	☐ intonaco	
Grate:	☒ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☒ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☒ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☒ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:				



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 045		A
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 291/1	p.f.: 3261	
Latitudine: 46° 02,222'	Longitudine: 11° 37,317'		Altitudine: 799	

PROSPETTI



Codici precedenti:
57/095/066

Rev. 04

CATEGORIA DI INTERVENTO: **RISTRUTTURAZIONE**
INTERVENTI AMMESSI: **C1**

Periodo:
1850-1900

LOCALIZZAZIONE

Edificio:	☒ isolato	☐ aggregato		
Posizione:	☐ prato	☒ bosco	☐ limitare	
	☐ fondovalle	☒ mezzacosta	☐ alpeggio	☐ altopiano
Pendenza terreno:	☐ 0 - 10%	☒ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Orientamento:	☐ N	☐ S	☒ E	☐ W
	☐ NE	☐ NW	☐ SE	☐ SO

CARATTERISTICHE

Destinazione originaria:	☐ abitazione	☒ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Destinazione attuale:	☐ abitazione	☐ maso	☐ fienile	☐ stalla	☐ legnaia
Tipologia storica:	☐ originale	☐ modificata	☐ trasformata	☐ alterata	
Grado di utilizzo:	☐ utilizzato	☐ sotto-utilizzato	☒ abbandono		
Dimensioni indicative:	5,50x6,80				
Conservazione:	☐ buona	☐ degradato	☐ ricostruito	☒ In rovina	
Forma:	☒ corpo unico	☐ corpo doppio	☐ simmetrica	☐ asimmetrica	
Pianta:	☒ rett. regolare	☐ rett. variabile	☐ irregolare		
Piani:	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3 o più	☐ sottotetto
Falde:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Abbaini:	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4 o più	
Patologie:	☒ dissesto strutturale	☐ scrostam. intonaco	☐ lesioni localizzate		
	☐ legante deteriorato	☐ elem. lignei degradati	☐ umidità		
Tipo di umidità:	☐ ascendente	☐ atmosferica	☐ accidentale		
NOTE:					



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Provincia autonoma di Trento

Comune di Cinte Tesino

Località: Rive del pian di Mella		scheda n°: 045		B
Comune catastale: Cinte Tesino		p.ed.: 291/1	p.f.: 3261	
Latitudine: 46° 02,222'	Longitudine: 11° 37,317'		Altitudine: 799	

FACCIAE

Basamento:	☐ pietra intonaco/cls	☒ pietra con calce	☐ intonaco
	☐ CA	☐ mattoni artificiali	☐ legno
Verticale:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonaco/cls	
	☐ tavolato in legno	☐ pietra f. a v. e blockbau	
	☐ blockbau	☒ pietra intonacata/calce	
	☐ intonaco	☐ mattoni artificiali	
	☐ CA	☐	

COPERTURA

Manto:	☐ scandole	☐ lamiera ondulata	☐ lam. aggraffata	
	☐ pietra	☐ tegole cemento	☐ Tegole canadesi	
	☐ onduline	☐ coppo	☐	
Pendenza:	☐ 0 - 10%	☐ 10 - 50%	☐ 50 - 100%	☐ > 100%
Grondaia:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐
Mantovana:	☐ assente	☐ legno	☐ lamiera	☐ singola ☐ multipla
Comignoli:	☐ pietra	☐ lamiera e pietra	☐ prefabbricati/mattoni	
Eccessi:	☐ comignoli	☐ parabola	☐ antenna TV	
	☐ velux	☐ abbaini	☐ tetto	

APERTURE

Serramenti:	☐ legno	☐ lamellare	☐ pvc	☐ metallo
Vetri:	☐ singolo	☐ doppio	☐ vetrocamera	☐ rinforzato
Scuri:	☐ assenti	☐ legno	☐ pvc	☐ metallo ☐ tapparella
Contorni:	☐ pietra	☐ legno	☐ intonaco	
Grate:	☐ assenti	☐ porte	☐ finestre	

INTORNO

Pertinenze:	☐ pozzo	☐ stalla	☐ legnaia	☐ fornace
	☐ WC esterno	☐ fontana	☐ Muri di cont.	☐ autorimessa
	☐ fienile	☐ steccato	☐ vasca	☐ Casello latte
Muri di contenimento:	☐ pietra faccia a vista	☐ pietra intonacata	☐ intonaco	
	☐ CA	☐ CA rivestito	☐ copertina	
Pavimentazioni esterne:	☐ battuto	☐ pietra/porfido	☐ calcestruzzo	
	☐ asfalto	☐ erba	☐ acciottolato	
Accesso:	☐ assente	☐ strada	☐ sentiero	
	☐ pista	☐ carrabile	☐	
Pavimentaz. accesso:	☐ asfalto	☐ acciottolato	☐ strada bianca	
	☐ sterrato limitato	☐ erba	☐	
Aggetti:	☐ ballatoio	☐ scale esterne	☐ Sporti notevoli	
	☐ abbaini	☐ poggioli	☐	
Scale esterne:	☐ legno	☐ pietra	☐ CA	
	☐ CA rivestito	☐ metallo	☐	
Elementi di pregio:	Piano terra voltato			